

**Акт
испытаний ВПВ на работоспособность**

г. Тихвин

«27» апреля 2016 г.

Наименование организации Заказчика: МБУ ДО «ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова».

Наименование объекта: МБУ ДО «ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова».

Наименование организации, выполнившей работы: ООО «Тихвинское предприятие содействия добровольному пожарному обществу».

В соответствии с требованиями СП 10.13130.2009 и «Правил противопожарного режима в РФ» №390 от 24.04.2012 г., с изменениями и дополнениями от 17.02.2014 г. №113, ООО «ТП ДПО» провело проверку **работоспособности** пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 5 микрорайон, д. 43

Время испытаний в 11 часов 20 минут

Номера стояков и пожарных кранов:	<u>Стояк №1-3; ПК - №1-7</u>	
Клапан пожарного крана типа:	<u>ДУ-50</u>	
Ручной пожарный ствол типа	<u>РС-50</u>	<u>Диаметр насадки 13 мм</u>
Длина и диаметр пожарного рукава:	<u>20 м;</u>	<u>51 мм</u>

Результаты испытаний:

1. Запорные органы клапанов перемещаются с дополнительными техническими средствами из одного крайнего положения в другое;
2. **Имеются протечки** через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапана.

Заключение по результатам испытаний:

Необходимо привести работоспособность клапанов пожарных кранов в соответствие с требованиями СП 10.13130.2009, проектным данным и "Методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода" - **произвести ремонт или замену клапанов.**

Представитель Исполнителя:
Директор ООО «ТП ДПО»:



/А.Л. Тиханович/

Представитель Заказчика:
Зам директора по ЛХЧ



/И.А. Андреев/

